

Anlage 3 Bericht über die Überwachung nach § 9 Abs. 5 IZÜV

Stammdaten										
GenBehörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Landratsamt Unterallgäu						
ÜberwBehörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Landratsamt Unterallgäu			33-6324.1/2			
Betreiber	[Name]	[Name]		Landkreis Unterallgäu						
Standort	[Bezeichnung]	zeichnung]		Abfallwirtschaft des Landkreises						
	[Straße, HNr.], [PLZ]	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]		Bad Wörishofer Str. 33		87719	Mindelheim			
	EMAS [X]			ISO 14001 ff (+) [X]						
Anlogo	[Bez.]	[Bez.]		eigenständige Abwasserbehandlungsanlage der ehem. Hausmülldeponie Haselbach						
Anlage	[4.BlmSchV] ¹ , [IE-RL] ¹									
Überwachung										
Grund (not Anna)	Regelüberwachung [X]		Х	Turnus [N	lonate]	36				
Grund (ggf. Anm.)	Anlassüberwachung [X]			Art des Anlasses:						
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	Datum [tt.mm.jj]		angekünd	ligt [J/N]	J				
Prüfumfang	vollständig [X]	vollständig [X]								
	Schwerpunkte [X]									
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeig	ge(n) [X]	Х							
	Anforderungsliste ²	[X]								
	Schwerpunktprogramm [X]									
Ergebnis	Mängel [J/N]	Mängel [J/N]		Anordnung [X]			Stilllegung [X]			
Festgestellte Mängel u	ınd resultierende Ma	aßnahmer	1							
Mangel			Behebung				Überprüfung erfolgt			
			Maßnahme		gesetzter Termin		durch (Organisation)	am		

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen	
Meldungen an Behörde / Dienststelle	
Kopie des Vermerks mit diesem Bericht an die Fachkundige Stelle Wasserwirtschaft und Wasserwirtschaftsamt Kempten.	
Bemerkungen für nächste Überwachung	